

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска

О.М. Расторгина

Приказ от «28» июня 2023г. №1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» г. Всеволожска

2023г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»;
- 1.2. Адрес объекта: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая д. 10;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, общая площадь 7201,1 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка да, 21 052 кв. м,
- 1.4. Год постройки здания: 1989г., последнего капитального ремонта: 2009г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023г.-2030г.
- 1.6. Название организации, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»;
- 1.7. Юридический адрес организации): 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая д. 10;
- 1.8. Основание для пользования объектом): оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности , государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность (. муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Вахрушева, дом 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ;
- 2.2 Наименование предоставляемых образовательных услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг образовательные услуги на территории МОУ «СОШ №2», на дому обучающегося, дистанционно;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 6,6 до 18 лет;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - дети-инвалиды
- 2.6 Плановая мощность 1296 чел.;
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка- инвалида (, нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м;
- 3.2.2 Время движения (): 5 мин ;
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да ;
- 3.2.4 Перекрестки

нерегулируемые:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (

нет:

3.2.6 Перепады высоты на пути есть ;

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации. доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О), ДУ (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К), ДП-И (О), ДП-В (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД—временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ - Доступно условно (К, О, С, Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и помещений
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и помещений
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	В рамках текущего и капитального ремонта
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	В рамках текущего и капитального ремонта
7	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта

4.2. Период проведения работ 2023-2030г.

в рамках исполнения – плана мероприятий («дорожная карта») МОУ «СОШ №2» г. Всеволожка

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступно условно) до ДЧ-В (доступно частично всем).

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)- **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется

Согласование на Комиссии, с надзорными органами, с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов. Требуется техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.5. Другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
прилагается

4.6. Информация размещена (обновлена) на сайте МОУ «СОШ №2» г. Всеволожка <https://vsev2.vsevobr.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июня 2023г. (Приложение №1),
2. Акта обследования объекта: № 1«28» июня 2023 г. (Приложение №2)

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» г. Всеволожска ;
- 1.2. Адрес объекта: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая д.10;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, Общая площадь 7201,1 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка да, 21 052 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1989г, последнего капитального ремонта: 2009г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023г.-2030г.
- 1.6. Название организации, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»г. Всеволожска ;
- 1.7. Юридический адрес организации 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая д.Ю;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская обл., г. Всеволожск. ул. Вахрушева, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, другое): образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ;
- 2.2. Наименование предоставляемых образовательных услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): образовательные услуги на территории МОУ «СОШ №2», на дому обучающегося, дистанционно;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6,6 до 18 лет;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): дети-инвалиды
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 1296 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка- инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м;

3.2.2 Время движения (): 5 мин ;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да ;

3.2.4.Перекрестки

нерегулируемые:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (нет:

3.2.6 Перепады высоты на пути есть ;

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации. доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О), ДУ (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К), ДП-И (О), ДП-В (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД— временно недоступно

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка- инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м;

3.2.2. Время движения (): 5 мин ;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да ;

3.2.4 Перекрестки

нерегулируемые:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (нет:

3.2.6. Перепады высоты на пути есть ;

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- * функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О), ДУ (С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, с, г, у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К), ДП-И (О), ДП-В (Г,С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)-		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно (К, О, С, Г,У)

Территория, прилегающая к зданию образовательного учреждения, доступно условно для всех категорий инвалидов; вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, так как этому препятствует отсутствие антискользящего покрытия перед входом, отсутствие прорезиненной плитки, предупреждающей тактильной разметки и ограничений при движении по территории. Также отмечается, что деформирована поверхность асфальтированной части пути движения к зданию. При входе в здание – наличие лестницы, порога. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, доступны условно для всех, частично для инвалидов-колясочников, так как недостаточная ширина лестничных пролетов.

Отсутствуют контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла- коляски на 180°. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не оборудованы тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, еще необходимо оборудовать световыми маячками.

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна необходимо обозначить контрастным цветом окружающего пространства краской для разметки.

Зоны целевого назначения, а именно спортивные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями.

По пути движения внутри здания отмечается: не везде в наличии информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, нет дублирования рельефными знаками. Система информации и связи не доступна, нет визуальной, звуковой и тактильной информации с указанием направления движения и мест получения услуги.

Таким образом: Состояние доступности структурно-функциональных зон для всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГН оценено как доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и помещений
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и помещений
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	В рамках текущего и капитального ремонта
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	В рамках текущего и капитального ремонта
7	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4.Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы	заместитель директора по АХР	Бугаец М.С.
Члены рабочей группы	заместитель директора по УВР	Решетникова А.С.
	заместитель директора по УВР	Волосевич О.О.
Представитель организации, расположенной на объекте	учитель	Столярова Л.А.

Приложение №1 к Акту
обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от "28" июня 2023г.

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) _

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	калитка не оборудована фиксатором, ступеньки, порог	К, О		Дооборудовать вход на территорию
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	покрытие не предусмотрено для К, О, С	К, О, С		Ремонт асфальтового покрытия, нанесение тактильной разметки
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	покрытие не предусмотрено для К, О, С	К, О, С		нанесение тактильной разметки
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	Имеется подъемник	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	-				
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)† к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	-	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. Вход (входы) в здание
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Да						
					СП 59.1333 0.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо нанести одну или несколько полос на краевые ступени лестничных маршей с шириной 8-10 см	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо выдержать расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0.03 до 0.04 м	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5- 0.6 метра на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи	Капитальный
					СП 59.1333 0.2016 п. 5.1.12	с	Требуется уложить тактильную плитку в начале и конце лестницы	Капитальный
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Да					нанесение тактильной разметки	текущий
2.4	Дверь (входная)	Да						

					СП 59.1333 0.2016 п. 6.1.6	С	Необходимо на прозрачных дверях установить контрастную маркировку в форме прямоугольника или в форме круга	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.1.7	С,к,Г	Необходимо установить знак доступности на входную дверь	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.1.8	с	Необходимо разместить тактильную плитку за 0.9 метра от навесной двери или 0.3 метра перед раздвижной	Текущий
2.5	Тамбур	Да						
	Общие требования к зоне	5.1.12	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. 5.1.12 Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. 5.1.12 Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. 5.1.12 В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 6.1.5 В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. 6.1.5 Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. 6.1.5 Смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. 6.1.5 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 6.1.8 При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью. В тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются. В этом случае дренажные и водосборные решетки должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м.					

II .Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)† к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О), ДУ (С, Г, У)			Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и помещений

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

†указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Да						
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема, если дверь открывается по ходу движения	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна, если дверь открывается наружу	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи верхней и нижней ступени непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
					СП 59.1333 0.2016	С,К,Г	Необходимо обозначить знаками доступности специальные зоны	Текущий

					п. 6.5.1		отдыха и ожидания для МГН	
3.2	Лестница (внутри здания)	Да			СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи верхней и нижней ступени, непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета шириной 0.08-0.1м	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо установить контрастную полосу, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени от 0.03 до 0.04м	Текущий
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.12	С	Необходимо предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил, на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней	Текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Да						
3.5	Дверь	Да			СП 59.1333 0.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема, если дверь открывается по ходу движения	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да			СП 59.1333	С,К, Г	Необходимо обозначить знаками доступности	

				0.2016.п.6 .5.1		пути эвакуации инвалидов	Капитальный
--	--	--	--	--------------------	--	--------------------------	-------------

Общие требования к зоне:

- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если зоне дверь открывается по ходу движения;
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). Применение контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театральнo-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается заданием на проектирование.
- 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности:
- специальные зоны отдыха и ожидания для МГН.
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).
- 6.2.8 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.
- Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование.
- 6.2.8 Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.
- 6.2.12 На боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.
- Лифты, подъемные платформы и эскалаторы
- 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;
- 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности:
- пути эвакуации инвалидов;
- 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности:
- безопасные зоны

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности5 (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)6 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (к, о, С, Г, У)			Технические решения возможны, нужна реконструкция здания и

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)			В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Санитарно-гигиенические помещения

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Да						
					СП 59.1333 0.2016 п. 6.5.8	с,к,г	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий
5.2	Душевая / ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	Общие требования к зоне	6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности ⁷ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ⁸ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ (К), ДП-И (О), ДП- В (Г,С,У)			

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	“	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Система информации на объекте

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да			СП 59.13330.20 16 п. 6.5.3	С,К,Г	Необходима установка технических средств информирования, ориентации и сигнализации размещаемые в помещениях, они должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.	Текущий
					СП 59.13330.20 16 п. 6.5.7	с,к,г	Необходима установка информационных терминалов или киосков, информационных табло типа бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом, звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	Текущий
6.2	Акустические средства	Да			СП 59.13330.20 16 п. 6.5.7	с	Необходимо оборудовать здание радио информаторами для посетителей с нарушением зрения	Текущий
					СП 59.13330.20 16 п. 6.5.7	С,к,г	Необходима установка информационных терминалов или	Текущий

6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.

6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.

6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ² к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ(К,О,С,Г,У)	-	-	В рамках текущего и капитального ремонта

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.